

Ficha Técnica QUITAMANCHAS SR

Código: 21380 Esmalte

JUNO

DESCRIPCIÓN

Selladora sintética a base de resinas especiales. Especialmente recomendada para eliminar manchas difíciles en techos y paredes.

USO: INTERIOR

Recomendada para aislar, cubrir y eliminar las manchas producidas por humedades, grasas, nicotina o humos en paredes y techos. Puede ser aplicada sin imprimación previa sobre superficies bien consolidadas y secas tales como yeso y escayola.

PROPIEDADES

- Buena blancura y cubrición
- Gran poder aislante
- Bloquea y cubre las manchas
- Repintable tanto con pinturas plásticas como sintéticas
- Transpirable
- Fácil aplicación
- Secado rápido

Acabado: Mate

Color: Blanco

Viscosidad: Mínimo 35 P S/FR1007

Densidad: 1,62 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 30 min

Repintado mínimo: 2 horas

Diluyente: Disolvente D-45

Rendimiento: 8 m²/l/mano

Punto de inflamación: 13 °C

Contenido en COV: Máximo 450 g/l

21380 BLANCO



Formato: 0,750 / 4 L

Ficha Técnica

QUITAMANCHAS SR

Código: 21380 Esmalte



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SUPERFICIES NUEVAS. En superficies nuevas, firmes, limpias y secas, no es necesaria ninguna preparación del soporte. En caso de necesitar mayor consistencia y fijación de la superficie imprimir con una mano de **Akriil-80 (42.115)**.

SUPERFICIES PINTADAS. Si la pintura esta en buen estado aplicar el producto directamente. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad.

En pinturas y barnices brillantes o satinados es necesario lijar superficialmente hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas.

PATOLOGÍAS.

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con agua y lejía (10%). Aclarar con agua y dejar secar completamente.

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico o sulfato de zinc (10%). Aclarar con agua y dejar secar completamente.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos.

No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha o rodillo. Para obtener los mejores resultados, aplicar dos manos de producto, la primera diluida con un 10% de disolvente **D-45 (Cod 50.017)** y la segunda al uso.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente universal **D-45 (Cod 50.017)**.

OBSERVACIONES

El repintado con pinturas plásticas en un tiempo inferior a 10 días, puede dar lugar a la aparición de antiguas manchas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante.

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.